

令和3年度 南陽市管内の通学路安全対策

学校名	No	危険箇所地名	危険な状況	対策数	路線名	対策案	担当公所	対策実施状況
沖小	1	南陽市萩生田547-4 島貫宅付近(旧こぼと保育園南側道路)	土地が低く、雨量が多いと水があふれ通行が困難になる。	1	市道萩生田高梨2号線	道路のかさ上げ。流水路の整備。	南陽市	
	2	沖郷中学校南側交差点横断歩道	雨量が多いと水があふれ、横断しにくくなる。排水口はあるものの流れが悪い。	1	県道梨郷赤湯停車場線	排水口の点検・整備。かさ上げ。	山形県	
	3	県道南陽川西線わくわくセンター付近	側溝に蓋がなく、子供が落ちる危険性がある。	1	県道南陽川西線	側溝蓋設置	山形県	
梨郷小	1	県道梨郷宮内線と県道梨郷停車場線の合流地点(竹原、茂出木商店付近)	交差点の横断歩道等の白線が、耐雷用の水によって茶色になっており、運転手から目立ちにくく危険。	1	県道梨郷停車場線	横断歩道等の塗り直し等。	南陽警察署	対策済み
赤湯小	1	南陽市瑠柳 小林酒店東側付近	見通しが悪い直角カーブになっており、さらに路側帯の線が薄くなっているため登下校危険。	1	市道中ノ目瑠柳線	注意喚起のための路面標示等。	南陽市	対策済み
	2	南陽市長岡セブンイレブン長岡店南側Y字路の路側帯 ※地区要望分	変則に曲がる箇所のため、車が左折しにくく、市道長岡表町線付近を通行する際、歩行者等も危険	1	国道399号(県管理)	交差点左折レーンの拡幅等(交通島の縮小等含む)	山形県	
	3	南陽市松沢59番地T字路南側付近	スクールバス待合所までの通学路に隣接している旧ブドウ作業小屋の屋根が、老朽化のため一部剥がれている。強風等で飛んでくる危険性もある。	1	市道松沢5号線	所有者への声掛け指導等。	南陽市	対策済み
中川小	1	南陽市川樋かわでん体育館西側道路	止まれの表示と停止線がほとんど見えなくなっており危険。	1	市道北山線	停止線等の塗り直し	南陽警察署	対策済み
荻小	1	南陽市荻宮ノ下の市道(荻小学校東南)	外側線が消えかかっており、登下校危険。	1	市道宮ノ下3号線	道路の外側線の引き直し(色を変える等も検討)。	南陽市	対策済み
	2	荻小学校北側の市道	法面の草木が生い茂り、側帯を歩く児童の妨げとなる。	1	市道荻中央線	法面の草刈り等。	南陽市	対策済み
	3	荻小学校北側の市道	曲路の側溝の蓋が閉じていないため、つまづいてケガをする危険がある。	1	市道置賜東部線	側溝の蓋が閉じていない箇所の修復。	南陽市	対策済み
宮内小	1	南陽市宮内清水町2456番地付近市道脇側溝	側溝は蓋で覆われているが、2cm程度の段差になっている箇所があり、転倒しやすく危険。	1	市道本町足軽町線	側溝の段差の解消 (R3.4月に対応済。該当箇所モルタルで覆う)	南陽市	対策済み
	2	宮内小学校遊具西側側溝	側溝の長さは50メートル以上あるが、蓋で覆われていない。道幅も狭いため、宮内小学校校舎内にある第2学童保育施設からの送迎の車が脱輪して動けなくなることも年数回起きている。また、ここを通る第一学童保育施設の児童は、車が通ると接触の危険性があるため、立ち止まって車をやり過ごさなければならぬ状況で危険。	1	市道田町葛蒲沢線	側溝への蓋を設置。	南陽市	
	3	主要地方道米沢南陽白鷹線(県立南陽高校西側) ※地区要望	県道だが、道幅が狭く通行時注意が必要。	1	県道米沢南陽白鷹線	道路の拡幅、歩道の整備等。	山形県	
漆山小	1	国道399号 セブンイレブン南陽西工業団地前店前交差点	横断歩道等の白線が薄くなっており危険。	1	国道399線(県管理)	横断歩道等の塗り直し等。	南陽警察署	対策済み
	2	南陽市池黒 宮佐呉服店付近	今冬、雪の重みで倒壊した空き家の廃材が道路にはみ出ており危険。	1	県道米沢南陽白鷹線	廃材等の完全撤去。登下校時の安全指導等。	南陽市学校	対策済み
	3	南陽市漆山1857-1 富士工業付近十字路	横断歩道が薄くなっており危険。	1	県道米沢南陽白鷹線	横断歩道等の塗り直し等。	南陽警察署	対策済み
	4	南陽市漆山1669高橋染店東側付近側溝	高橋染店東側入り口の側溝の蓋のすき間が、ほかの箇所より広がっている。登下校時、つま先が挟まりやすく転倒の危険がある。	1	市道漆山小学校中道線	側溝蓋のすき間の修復等。	南陽市	対策済み
	5	南陽市漆山1611番地付近	深い側溝に蓋がなく転落の危険がある。 ※R2も危険箇所として報告しており、対応策は次年度へ持ち越した。	1	県道梨郷宮内線	転落防止策 (R2蓋の設置は困難との県の判断あり)	山形県	
	6	南陽市漆山珍蔵寺付近の道路の陥没	道路の右側に陥没箇所があり、転落の危険がある。更に、カーブになっていることと、付近にブロック塀があるため見通しが悪い。陥没を避けて中央に出てしまうと対向車が来た時危険。	1	市道漆山小中学校線	R3.5月、陥没箇所応急処置済、経過観察中。	山形県	対策済み
	7	漆山1668番地前Y字路	停止線と止まれの表示がほとんど見えなく危険。	1	市道	停止線と止まれの表示の塗り直し。	南陽警察署	対策済み
	8	漆山小学校T字路から宮佐呉服店付近	歩道の白線、グリーンベルトが薄くなり見えにくい。カーブで見通しが悪い箇所が多いので大変危険。	1	県道米沢南陽白鷹線	歩道の白線、グリーンベルトの塗り直し。	山形県	一部対策済み
	9	南陽治療院前道路側溝	側溝に蓋がなく、特に冬季は転落の危険性がある。	1	市道	側溝の蓋の設置等	南陽市	

令和3年度 南陽市管内の通学路安全対策

学校名	No	危険箇所地名	危険な状況	対策数	路線名	対策案	担当公所	対策実施状況
	10	矢野目集会所前側溝	側溝の蓋が破損しており危険。	1	市道	側溝の蓋の破損個所の修復。	南陽市	対策済み
	11	(有)川井設備工業付近交差点	信号のない交差点で横断歩道の白線が薄くなっており危険。	1	県道梨郷宮内線	横断歩道白線の塗り直し等。	南陽警察署	対策済み
	12	三陽製作所から旧嶋忠商店付近交差点までの市道	道路脇に蓋のない水路や側溝が続いており、転落の危険性がある。	1	市道	水路や側溝の整備等。	南陽市	
	13	漆山小プール付近Y字路	交通量が大変多い場所だが、横断歩道がないので危険。	1	県道梨郷宮内線	横断歩道の設置等。	南陽警察署	対策済み
	14	漆山12組「中之橋」	橋の手前に柵がなく、特に増水時は転落の危険がある。また、冬は雪堆になり危険。	1	市道	柵の設置等。	南陽市	対策済み
	16	大竹精肉店、おがた理容付近	停止線と止まれの表示がほとんど見えず危険。	1	市道	停止線と止まれの表示の塗り直し。	南陽市	対策済み
合計	29					山形県6 南陽市16 警察7		