

## 令和6年度 南陽市管内の通学路安全対策

学校名	No	危険箇所地名	点検月日	危険な状況	対策数	路線名	対策案	担当公所	対策実施状況
沖小	1	沖郷小学校正門前		横断歩道の白線が薄くなり、運転手から確認しにくい。児童が安全に渡るため、路面標示の塗り直しが必要。	1	県道南陽川西線	横断歩道の白線塗り直し等検討	南陽警察署	実施予定
梨郷小	1	和田公民館より50メートル東の道路の南側		ブロック塀と道路の境が崩れ穴が開いている。空洞が見える箇所もある。	1	市道竹原羽付線	道路区域内における必要箇所の補修対応を検討。	南陽市	南陽市維持補修で対応予定
	2	和田公民館東の牛舎資料置場		ロールペールサイレージが道路のすぐ脇に面して積み重ねられている。登下校時、何からの要因で崩れてきたりしたらケガをする恐れがあり危険。	2	市道竹原羽付線	登下校時の安全指導 所有者への注意喚起等	学校 調整中	通学児童へ注意喚起
	3	南陽プレイディングから県道247号線につながる道路東側		路肩から道路脇水路までの傾斜が急になっている。転落防止措置等がなされていないため危険。		市道竹原神社前線	転落防止柵等の対策検討	南陽市	ポラード設置にて注意喚起予定
赤湯小	1	赤湯第一学童施設前横断歩道		赤湯保育園と赤湯第一学童の児童等が毎日通行している。カーブしている道路で見通しが悪い横断歩道と標識・グリーンベルトが設置されているが、塗装が薄くなっており危険。	1	市道二色根柵塚線	横断歩道の白線の塗り直し等検討 グリーンベルトの更新検討	南陽警察署 南陽市	横断歩道は対応予定 グリーンベルトは再塗装を検討
	2	セブンイレブン南陽赤湯店付近		セブンイレブン及び周辺飲食店の利用者が歩道上に車を駐車し危険。	2	一般県道赤湯停車場線	近隣のお店への注意喚起 ポストコーン等の設置等	南陽警察署 山形県	警察によるパトロール強化
中川小	1	中川小学校敷地内への誘導路		雪解け間際の時期、薄暮時から夜にかけて、体長1メートル程度のイノシシ(複数頭)の進入があり、警戒している。昨年度は、授業時間や放課後など、児童が在籍する時間帯に進入する事案が発生しており心配な状況であるため、恒常的な進入防止の対策をお願いしたい。	1	市道小岩沢川樋線	電気柵等の設置検討	南陽市 学校	学校管理者にて対応検討

宮内小	1	宮内小学校遊具西側側溝		50メートル以上側溝に蓋が設置されていない。道路幅員が狭いため、宮内内に設置されている学童に迎えにいらっしゃる保護者の車が脱輪して動けなくなる事が年に数回起きている。また、児童が遊具やグラウンド、体育館を使用する際にここを通行する際、車との接触や側溝への転落の危険があり心配。	2	市道田町菖蒲沢線	側溝の蓋の設置等検討 児童保護者への注意喚起等	南陽市 学校	年次計画にて側溝整備 工事を検討
	2	宮内新町と柳町との交差点 (主要地方道山形南陽線・ 市道宮内駅通り線交差点部)		東西南北の全ての横断歩道がほぼ消えかけており危険。	1	主要地方道山形南陽線 市道宮内駅通線	横断歩道の白線の塗り直しを検討	南陽警察署	実施予定
	3	ファミリーマート南陽熊野大社前 店付近交差点		東西南北の全ての横断歩道がほぼ見えなくなっており危険。	1	主要地方道山形南陽線 本町菖蒲沢線	横断歩道の白線塗り直しを検討	南陽警察署	実施予定
	4	セブンイレブン南陽蒲生田店付 近T字路		一時停止標識が劣化のため大変薄くなっており、見えにくく危険。	1	市道蒲生田本線	該当標識の更新等検討	南陽市	現場確認後、更新もしくは 撤去検討
	5	公立置賜南陽病院付近側溝		「新月」前の側溝蓋が浮き上がってぐらぐらしている。また、南陽病院前から北側側溝のコンクリート製蓋が落下したり、鉄製蓋のすき間があいている箇所が複数ある。登校時に児童のつま先が挟まりやすく転倒の危険性がある。	2	一般県道赤湯宮内線	側溝蓋の維持補修検討 側溝の整備等検討	山形県	
	6	南陽市宮内3098-6お茶の長浜 園付近		板塀が傾いており危険。	3	米沢南陽白鷹線 市道柳町黄金町線	板塀等を含む道路状況の確認等 所有者への注意喚起等 登下校時の安全指導等	山形県 南陽市 学校	通学児童へ注意喚起
	7	南陽市宮内田町3426付近		板塀が傾いており危険。	3	市道鏡田線	板塀等を含む道路状況の確認等 所有者への注意喚起等 登下校時の安全指導等	南陽市 学校	通学児童へ注意喚起
	8	宮内小学校正門前		現在、児童が横断歩道のないところを横断しているため危険である。	3	市道本町菖蒲沢線	登下校時の安全指導等 横断歩道の設置検討 交通指導員等の立哨等	学校 南陽警察署 南陽市	警察、南陽市で再度協 議し、横断指導線設置 など検討
	9	宮内公民館・證誠殿前の側溝		側溝に蓋の設置がなく、落下する児童がおり危険。特に冬季間は積雪があり、落下の危険性が高くなる。	2	市道本町菖蒲沢線	側溝蓋の設置等を検討 登下校時の安全指導	南陽市 学校	景観上蓋設置が難しい 為、児童への注意喚起 側溝清掃を南陽市で実 施予定
	10	宮内中学校前交差点(主要地方 道山形南陽線と市道との交差 点)		市道と県道が交わる信号のない交差点である。現状街路灯が1基のみであるため、夕方から夜間は暗く、車からも見えにくい。児童生徒が横断する際の安全確保のため、増灯や照度を高め、ドライバーからの視認性が高まるような対策が必要。	1	主要地方道山形南陽線 宮内中学校池黒線 宮内中学校線	道路照明灯の増設等を検討	山形県	

漆山小	1	南陽市羽付615付近		道路脇の谷が深く、転落の危険性がある。柵などの設置が必要。	1	大作羽付線	転落防止策検討	南陽市	路肩注意棒を設置し注意喚起を実施予定
	2	南陽市漆山1128旧三陽製作所付近		用水路に蓋がなく、転落の危険性がある。	1	市道矢ノ目畑中線	転落防止策検討	南陽市	破損しているスノーポールを修繕、再設置し注意喚起を実施
	3	南陽市池黒1491宮左呉服店付近交差点		・交差点付近に雪がたまり、横断歩道を渡る児童の待機場所がない(冬季間)。 ・横断歩道の白線が消えかかっており危険。	1	主要地方道米沢南陽白鷹線 市道別所田中線	横断歩道の白線塗り直し検討 冬季間(積雪時)待機場所の確保	南陽警察署 山形県	待機場所は、現場パトロールを実施し、排雪を行いスペース確保を実施 通学路になっているか再度確認し、塗り直しの有無を検討
	4	南陽市池黒805三陽製作所付近		横断歩道の白線が消えかかっており危険。	1	蒲生田矢ノ目線	横断歩道の白線塗り直し検討	南陽警察署	実施予定
	5	フラワー長井線おりはた駅踏切付近		「止まれ」と停止線が消えかかっている。子どもが歩行中に車が停車せずに進んでくる恐れがある。		矢ノ目畑中線	路面標示の塗り直し検討	南陽警察署 南陽市	警察、南陽市で協議し 年次計画で順次塗り直し検討
	6	南陽市漆山2154四ツ谷橋付近変則十字路		車のスピードが出やすい場所であるため、カーブミラーの設置等が必要。		寺ノ下線	カーブミラー設置等の検討	南陽市	
	7	フラワー長井線おりはた駅踏切付近		カーブミラーの角度が悪く、歩行者や車が見えにくい。		矢ノ目畑中線	カーブミラーの現状確認と角度調整	南陽市	現場に合わせカーブミラーの調整を実施
	8	南陽市池黒1520-32勇寿し付近		側溝の水が溢れやすいため、改善対策が必要。		別所田中線	現況水路の調査及び側溝改修検討。	南陽市	水利組合(利用者)及び地区で対策を検討
合計	25						国交省0 山形県5 南陽市16 警察9 学校7 調整中1		