

# 7/28 梅雨前線に伴う大雨に関する情報 [No.14]

【R02.8.31 15:00 現在】

南陽市 総合防災課 電 話 0238-40-3211 (代表) 内線 380 F A X 0238-40-3242 (3階)
--

## 対策本部等の設置

7/28 (火) 10時00分 災害対策連絡会議設置  
7/28 (火) 13時00分 災害対策本部設置 本部長 南陽市長 白岩孝夫

## 主な気象等情報

◎7/26 (日) 4時34分 雷注意報 ⇒ 7/28 (火) 14時09分 解除  
◎7/28 (火) 0時47分 大雨注意報 ⇒ 7/30 (木) 10時40分 解除  
◎7/28 (火) 6時08分 大雨警報 (土砂災害) ⇒ 7/29 (水) 16時49分に切替  
◎7/28 (火) 6時08分 洪水注意報 ⇒ 7/29 (水) 10時16分 解除  
◎7/28 (火) 10時05分 土砂災害警戒情報 ⇒ 7/29 (水) 8時02分 解除  
◎7/28 (火) 10時28分 洪水警報 ⇒ 7/29 (水) 4時55分 切替え  
◎7/28 (火) 15時10分 水防警報 (屋代川 中橋 出動 氾濫注意水位到達)  
◎7/28 (火) 15時10分 織機川氾濫警戒情報 (警戒L3 避難判断水位到達)  
◎7/28 (火) 15時00分 最上川上流氾濫注意情報 (警戒L2 相当氾濫注意水位到達)  
◎7/28 (火) 17時50分 最上川上流氾濫危険情報 (警戒L4 相当氾濫危険水位到達)  
◎7/28 (火) 18時40分 最上川上流氾濫危険情報 (警戒L4 相当氾濫危険水位継続)  
◎7/29 (水) 1時00分 最上川上流氾濫危険情報 (警戒L4 相当氾濫危険水位超える)  
◎7/29 (水) 5時10分 最上川上流氾濫警戒情報 (警戒L3 相当氾濫危険水位下回る)  
◎7/29 (水) 8時02分 土砂災害警戒情報の解除  
◎7/29 (水) 8時10分 最上川上流氾濫警戒情報解除 (警戒L2 相当氾濫注意情報)

## 1 降雨量

観測点名	1時間あたり最高	降り始めから総雨量
小 滝	23mm (7/28 13:00-14:00)	217mm (7/26 19:00 ~ 7/29 10:00)
金 山	19mm (7/28 10:00-11:00)	192mm (7/26 19:00 ~ 7/29 13:00)
漆 山	19mm (7/28 12:00-13:00)	192mm (7/26 19:00 ~ 7/29 13:00)
三間通	16mm (7/28 12:00-13:00)	173mm (7/26 19:00 ~ 7/29 15:00)
貝生(参考)	27mm (7/28 14:00-15:00)	251mm (7/26 19:00 ~ 7/29 15:00)

## 2 水位の状況【R02.7.29（水）15:00 現在】

観測点名	水位	(最大水位)	参考(水防団待機水位・避難判断水位)
萩 (吉野川)	0.86m	7/28 16:00 2.63m	—
漆山 (織機川)	0.44m	7/28 18:00 0.89m	(0.40m ・ 0.80m)
赤湯 (吉野川)	1.53m	7/28 17:00 3.05m	(1.30m ・ 2.50m)
小岩沢 (前川)	1.85m	7/28 18:00 2.35m	—
糠野目 (最上川上流)	9.60m	7/28 22:00 12.41m	(11.50m ・ 12.90m)
下田 (最上川)	15.63m	7/28 23:00 17.63m	(14.00m ・ —)

## 3 警報等発表状況

	注意報	警報	注意報 切替	解除
大雨	7/28 0:47	7/28 6:08	7/29 16:49	7/30 10:40
洪水	7/28 6:08	7/28 10:28	7/29 04:55	7/29 10:16
雷	7/26 4:34			7/28 14:09
竜巻				
低温				

## 4 災害対策対応状況

対策区分	第1次非常配備	第2次非常配備	連絡会議	対策本部
対応	7/28 10:30	7/28 13:00	7/28 10:00	7/28 13:00
解除				

## 5 避難勧告等の状況

7/28（火）

11時35分 避難準備情報（土砂災害） 小滝・萩・下萩

対象： 182世帯、 500人

13時00分 避難勧告（大雨・土砂災害） 吉野・金山・宮内・漆山

対象： 1,157世帯、 3,327人

13時40分 避難勧告（大雨） 赤湯・沖郷

対象： 2,173世帯、 6,067人

14時30分 避難準備情報（土砂災害） 中川・梨郷

対象：1,005世帯、2,804人

15時10分 避難指示（大雨） 赤湯・宮内・漆山・吉野・金山・沖郷

対象：3,330世帯、9,393人

7/29（水）

08時30分 避難指示・避難勧告の解除（すべての避難情報）

## 6 避難所の開設状況

指定緊急避難所 22カ所

一時避難所 4カ所

避難者 324名（19時00分現在）

353名（18時30分 最高時） ※7/29（水）15時20分 閉鎖

※避難所利用者総数 435人（男性 189人 女性 264人）

帰宅困難者 3世帯 7人 ⇒ 赤湯温泉旅館組合に避難（宿泊） 7/29～8/5（8泊）  
8/6（木）解消

	7/29(水)	7/30(木)	7/31(金)	8/1(土)	8/2(日)	8/3(月)	8/4(火)	8/5(水)
世帯 (戸)	3	3	3	2	1	1	1	1
人数 (人)	6	7	7	4	2	2	2	2

## 7 被害状況（速報）

(1) 人的被害 なし

(2) 住家被害 11棟

番号	区分	数量	備考
1	床上浸水	4棟	赤湯3、太郎1
2	床下浸水	7棟	赤湯5、萩1、金山1

(3) 非住家被害 11棟

番号	区分	数量	備考
1	全壊	2棟	赤湯1、萩1
2	床上浸水	2棟	宮内1、柵塚1
3	床下浸水	<u>7棟</u>	太郎2、金山1、赤湯3、 <u>宮崎1</u>

(被害認定調査結果)

	全壊	大規模 半壊	半壊	準半壊	準半壊に 至らない	合計
住家					11	11
非住家	2				<u>9</u>	<u>11</u>

(4) 土砂災害 被害 6か所 内、改善済 4か所

□土砂崩れ

番号	覚知日時	位置	目標物	規制有無	備考
1	7/28（火） 7:55	小滝地内	国道348号線不動滝北側 （白鷹トンネル付近）	通行支障 なし	

2	7/28 (火) 15:51	小滝地内	市道小滝八丁坂線脇 (ゆかりや裏)	撤去済 支障なし	8/1 撤去済
3	7/28 (火) 15:16	下荻地内	県道山形南陽線東側法面 崩落 (太郎境)	撤去済 支障なし	
4	7/28 (火) 16:00	川樋地内	こぶし荘敷地法面崩落		
5	7/28 (火) 21:14	松沢地内	市道川尻線沿いむじなの 御所 (青木鉄筋) 付近	撤去済 支障なし	
6	7/29 (水) 10:33	川樋地内	ライフル射撃場裏手法面 崩落、建物内浸水あり	通行支障 なし	

(5) 道路被害

口市道 被害 21路線 内、改善済 18路線

番号	路線名	区間	災害内容	規制種別	規制時間 (解除時間)	備考
1	北町柵塚線 (赤湯地内)	0.2km	道路冠水	一部通行止め	5/19 9:00 (8/11 13:30)	継続
2	十分一1号線 (国道側道)	0.9km	道路冠水	一部通行止め	7/16 9:00 (8/11 13:30)	継続
3	白竜湖線	0.3km	道路冠水	全面通行止め	7/16 9:00 (8/11 13:30)	継続
4	十分一1号線 (金沢地内)	0.9km	道路冠水	一部通行止め	7/28 9:00 (8/3 16:00)	
5	金沢線	0.4km	道路冠水	全面通行止め	7/28 9:00 (8/3 16:00)	
6	北町柵塚線 (柵塚地内)	1.6km	道路冠水	全面通行止め	7/28 9:00 (8/3 16:00)	
7	北町川尻線 (赤湯地内)	0.2km	道路冠水	一部通行止め	7/28 12:30 (8/3 16:00)	
8	大作羽付線 (砂塚地内)	0.2km	道路冠水	一部通行止め	7/28 13:30 (7/30 16:00)	
9	荻酒町線 (荻地内)	0.6km	道路冠水	全面通行止め	7/28 14:00 (7/30 16:00)	
10	竹原羽付線 (和田地内)	0.1km	道路冠水	一部通行止め	7/28 14:30 (7/30 16:00)	
11	中川変電所前線 (川樋地内)	0.1km	道路冠水	一部通行止め	7/28 14:30 (7/30 16:00)	
12	川尻線 (赤湯地内)	1.2km	道路冠水	一部通行止め	7/28 15:00 (8/3 16:00)	
13	猫子おりはた駅 線 (池黒地内)	0.1km	道路冠水	一部通行止め	7/28 16:00 (7/29 13:30)	
14	松沢5号線 (松沢地内)	0.2km	道路冠水	一部通行止め	7/28 17:00 (7/29 17:00)	
15	内原6号線 (宮内地内)	0.4km	道路冠水	一部通行止め	7/28 18:00 (7/29 16:00)	
16	中大洞線 (川樋地内)	0.5km	道路冠水	一部通行止め	7/28 20:00 (7/29 16:00)	
17	大洞山崎線 (川樋地内)	0.5km	道路冠水	一部通行止め	7/28 20:00 (7/30 15:30)	

18	中大洞山崎線 (川樋地内)	0.5km	道路冠水	一部通行止め	7/28 20:00 (7/30 15:30)	
19	上野新田線・玉坂線(上野地内)	2.4km	道路陥没	全面通行止め	7/29 8:30 (7/30 15:30)	
20	船場線 (宮崎地内)	0.5km	道路冠水	一部通行止め	7/29 9:00 (7/29 17:00)	
21	小滝中央線 (小滝地内)	0.2km	道路冠水	一部通行止め	7/29 12:00 (7/29 16:50)	

□県道 被害 3路線 内、改善済 2路線

番号	路線名	区間	災害内容	規制種別	規制時間 (解除時間)	備考
1	山形南陽線 (小滝～荻区間)	2.6km	大雨	通行止め	7/28 14:00 (7/30 18:00)	
2	米沢南陽白鷹線 (漆山地内)	1.9km	道路欠損 倒木、冠水	通行止め	7/28 20:30 (8/1 15:00)	仮設 復旧
3	原中川停車場線 (金山地内)	1.8km	路面冠水	通行止め	7/28 (8/4 16:00)	

□国道 被害 2路線 内、改善済 1路線

番号	路線名	区間	災害内容	規制種別	規制時間 (解除時間)
1	国道 348 号線 (白鷹町滝野地内)	1.7km	道路破損	通行止め ※白鷹方面への進入不可、上山方面は通行可能	7/28 ( )
2	赤湯バイパス 和田交差点 (和田地内)	交差点	道路冠水	通行止め	7/28 12:00 (通行可)

□道路・普通河川被害

被害内容	路線数	普通河川数	箇所数	備考
路面洗堀	<u>36</u>		<u>85</u>	
路肩欠所	<u>22</u>		<u>74</u>	
護岸流出 (橋台部含む)	7	<u>7</u>	<u>54</u>	橋台部含む
法面崩落	<u>13</u>	<u>1</u>	<u>18</u>	
その他	<u>40</u>	<u>4</u>	<u>69</u>	

(路線別被害数)

番号	路線番号	市道名	被害内容	被害箇所数
1	107	竹原羽付線	横断暗渠閉塞	1箇所
2	111	船場線	牧草撤去	1箇所
3	116	川尻線	土砂崩れ・稲わら流出	2箇所
4	121	川樋線	護岸流出・路面洗堀 外	6箇所
5	203	太郎釜渡戸線	路面欠所・護岸流出 外	4箇所
6	204	川樋元中山線	集水桝閉塞	1箇所
7	205	北山線	法面崩土	1箇所

8	207	竹原外沢線	法面崩落・路肩洗堀 外	12箇所
9	227	上野新田線	舗装破損	1箇所
10	233	元林山新田線	路面洗堀・水路閉塞	2箇所
11	1001	小滝虚空蔵線	路肩欠所・土砂流出 外	7箇所
12	1002	矢引沢線	路面洗堀	1箇所
13	1003	小滝潜り滝線	路肩欠所・遊歩道流出 外	14箇所
14	1004	鍋滝高野沢線	路肩欠所・土砂流出	5箇所
15	1005	滝ノ上線	路肩欠所・法面崩土	3箇所
16	1007	小滝八丁坂線	土砂崩落	1箇所
17	1011	又後関ノ上線	横断暗渠閉塞・土砂流入	2箇所
18	1015	坊ヶ里線	路肩欠所・法面崩土 外	6箇所
19	1016	小滝人福沢線	護岸欠所・土砂崩れ 外	9箇所
20	1017	坊ヶ里橋線	路肩欠所・舗装破損 外	3箇所
21	1018	新屋敷坊ヶ里線	路肩・法面欠所 外	2箇所
22	1020	緑ヶ丘赤山線	暗渠閉塞・法面洗堀	2箇所
23	1022	吉野山元線	横断管閉塞・路面洗堀	2箇所
24	1023	赤山鉦山線	路面洗堀	1箇所
25	1024	新屋敷春木場線	路面洗堀	1箇所
<u>26</u>	<u>1025</u>	<u>宮ノ下水林線</u>	<u>路面洗堀・横断閉塞 外</u>	<u>3箇所</u>
<u>27</u>	1028	酒町道草線	路面洗堀・路肩欠所	3箇所
<u>28</u>	1029	酒町宮ノ下線	横断側溝閉塞	1箇所
<u>29</u>	1033	東向大滝沢線	路肩欠所	1箇所
<u>30</u>	1035	宮ノ下4号線	路肩欠所	15箇所
<u>31</u>	1039	下荻西山線	北沢橋 上部工破損 外	37箇所
<u>32</u>	1045	太郎筋線	路肩欠所・土砂流出 外	8箇所
<u>33</u>	1046	筋南沢線	舗装破損・横断管破損	2箇所
<u>34</u>	1048	太郎酒町線	舗装破損・土砂堆積 外	3箇所
<u>35</u>	1050	太郎西山線	路肩欠所・路面洗堀 外	20箇所
<u>36</u>	<u>1053</u>	<u>原太郎1号線</u>	<u>土砂崩れ・路面洗堀</u>	<u>2箇所</u>
<u>37</u>	1054	原太郎2号線	路面洗堀	1箇所
<u>38</u>	1086	棚越線	路肩欠所・進入路陥没	2箇所
<u>39</u>	1088	矢ノ沢線	路肩欠所・路面洗堀 外	37箇所
<u>40</u>	1089	宮内矢ノ沢線	路肩欠所・路面洗堀 外	19箇所
<u>41</u>	1090	向山3号線	路面洗堀	1箇所
<u>42</u>	1099	尻無沢線	土砂流出	1箇所
<u>43</u>	1289	向屋敷関下線	路面洗堀	1箇所
<u>44</u>	1308	小滝中央線	路面溢水	1箇所
<u>45</u>	1322	荻中央線	水路土砂堆積	1箇所

<a href="#">46</a>	1331	黒森山線	路肩洗堀・土砂崩れ 外	3箇所
<a href="#">47</a>	1332	置賜東部線	法面崩落・路肩欠所 外	6箇所
<a href="#">48</a>	<a href="#">2004</a>	<a href="#">釜渡戸中線</a>	<a href="#">路面洗堀</a>	<a href="#">1箇所</a>
<a href="#">49</a>	<a href="#">2005</a>	<a href="#">釜渡戸立山線</a>	<a href="#">路面洗堀</a>	<a href="#">1箇所</a>
<a href="#">50</a>	2008	岩上沢1号線	路面洗堀・暗渠閉塞	3箇所
<a href="#">51</a>	2009	花窪中山線	土砂崩れ・暗渠閉塞	2箇所
<a href="#">52</a>	<a href="#">2020</a>	<a href="#">日影花窪線</a>	<a href="#">路面洗堀・水路閉塞</a>	<a href="#">2箇所</a>
<a href="#">53</a>	2023	日影4号線	横断暗渠閉塞・舗装破損	2箇所
<a href="#">54</a>	2046	小岩沢南沢山線	路面洗堀	1箇所
<a href="#">55</a>	2071	中大洞線	路肩欠所・土砂流出	2箇所
<a href="#">56</a>	<a href="#">2075</a>	<a href="#">大洞時沢線</a>	<a href="#">土砂堆積</a>	<a href="#">1箇所</a>
<a href="#">57</a>	2078	五拾叡南線	土砂堆積	1箇所
<a href="#">58</a>	2208	俎柳深沼線	流木	1箇所
<a href="#">59</a>	2218	十分一山1号線	路面洗堀	1箇所
<a href="#">60</a>	2240	北町川尻線	土砂堆積	1箇所
<a href="#">61</a>	<a href="#">3003</a>	<a href="#">寺坂平野線</a>	<a href="#">横断管破損</a>	<a href="#">1箇所</a>
<a href="#">62</a>	<a href="#">3006</a>	<a href="#">平野2号線</a>	<a href="#">土砂堆積・路面洗堀</a>	<a href="#">2箇所</a>

#### □普通河川

番号	路線番号	市道名	被害内容	被害箇所数
<a href="#">63</a>		普通河川向山川	護岸洗堀	1箇所
<a href="#">64</a>		普通河川こが川	護岸流出・流木 外	4箇所
<a href="#">65</a>		新生橋関連	河床洗堀	1箇所
<a href="#">66</a>		普通河川土平川	倒木・河川閉塞	<a href="#">4箇所</a>
<a href="#">67</a>		普通河川小入沢川	護岸洗堀	1箇所
<a href="#">68</a>		普通河川西沢川	護岸洗堀・河床洗堀	<a href="#">7箇所</a>
<a href="#">69</a>		<a href="#">普通河川山居沢川</a>	<a href="#">土砂堆積・フトンかご流出</a>	<a href="#">2箇所</a>

#### (6) 河川等被害

被害 5か所 内、改善済 1か所

##### 7/28 (火) 17:00 覚知

- ① 赤湯地内 吉野川 花見橋上流左岸護岸崩落⇒袋詰玉石投入し仮復旧
- ② 金山地内 吉野川 穴戸橋上流左岸護岸欠損

##### 7/28 (火) 17:00 覚知

- ③ 漆山地内 織機川 西工業団地内 東北小旗付近右岸 護岸崩落

##### 7/28 (火) 17:00 覚地

- ④ 法師柳地内 織機川右岸 護岸欠損
- ⑤ 法師柳地区 織機川右岸 護岸欠損

#### (7) 停電情報 なし

(8) 鉄道規制 奥羽本線(山形線) 山形～米沢間 運転見合わせ

⇒ 7/29 12:00 から運転再開

フラワー長井線 11:45 で運休 ⇒ 13:00 運転再開

(9) 農林被害 ①大洞、白竜湖付近田畑冠水(調査中)

②梨郷排水機場 運転開始 最上川水位の上昇に伴い一旦停止・避難予定

③宮内地内 唐沢堤より溢水

④内原地内 唐次3号ため池より溢水

⑤上野地内 盛興院向かい 寺堤より溢水

⑥漆山地内 うちこし堤のどうが詰まり満水

・作物被害 約325.03ha

水稲被害 317.38ha(白竜湖周辺、宮崎・露橋・関根、新田・川樋、大橋・  
俎柳・長岡周辺・梨郷)

果樹被害 4ha

その他被害(野菜畑) 3.65ha

・畜産被害

豚舎内冠水 1棟外

・ため池被害

・堰の被害 7堰

全壊なし、部分損壊(長岡堰・板堰)、その他土砂堆積

・農地、農道及び農業水路被害 市内各所

・林道の路面洗掘

林道等被害 3路線及び吉野石膏の森内

(10) 上下水道関係

・小滝水道施設の取水不能(59世帯/154人) ⇒ 7/29(水)14:15 復旧

(11) その他 ・北部連絡バス 赤湯駅発小滝不動尊行 14:16以降 運休

小滝不動尊発赤湯駅行 15:34以降 運休

⇒ 7/29 15:36小滝停留所折り返し運転開始～赤湯駅

⇒ 7/30 朝から通常運転

・小・中学校は、日程を変更して早期の生徒下校等を実施

・漆山12組 四ツ谷地内斜面倒木

・荻地内 末広橋付近土手の崩落(電柱転倒)

・住家汲み取り便槽への雨水浸水 9件

・災害廃棄物処理量 6,810kg(太郎・赤湯)

## 8 消防関係

現場の警戒活動、水害出動等

◎7/28 災害出動 5件



警 戒 4 回  
土のう搬送 15 力所  
◎7/29 警 戒 1 回

## 9 水防団活動

◎8/5 9:00 現在 延べ 544 人

【7/28】 延べ 480 人

本団 3 名

1 分団 44 名 (巡回後待機、土嚢 450 袋使用)  
2 分団 19 名 (巡回後待機、土嚢 300 袋使用)  
3 分団 30 名 (待機中、土嚢使用なし)  
4 分団 37 名 (巡回中、土嚢 150 袋使用)  
5 分団 53 名 (巡回後待機中、土嚢 520 袋使用)  
6 分団 124 名 (巡回着待機、一部活動中、土嚢 200 袋使用)  
7 分団 131 名 (巡回着待機、土嚢 271 袋使用)  
8 分団 39 名 (待機中、土嚢 290 袋使用) 計 380 名 土のう使用数 2,181 袋

【7/29】 延べ 27 人

7 分団 15 名 (警戒)

8 分団 12 名 (警戒・土のう撤収)

【8/ 1】 延べ 26 人

5 分団 20 名 (土のう撤収)

6 分団 6 名 (土のう撤収)

【8/ 2】 延べ 11 人

2 分団 11 名 (土のう撤収)

## 10 災害対策本部の開催状況

7/28 10:00 災害対策連絡会議 (対応方針の検討)  
7/28 13:00 第 1 回災害対策本部 (設置、避難勧告等発令の決定)  
7/28 19:30 第 2 回災害対策本部 (被害状況・避難状況)  
7/29 10:00 第 3 回災害対策本部 (被害状況・避難勧告等の解除の決定)  
7/29 16:30 第 4 回災害対策本部 (災害対応・被害状況等)

## 11 その他

◎7/28 市職員による土のう作成 13 名 400 袋  
◎7/28 山形県 (置賜総合支庁) 連絡員 1 名常駐 (7/28 16:30 入部~7/29 17:00)  
山形県警察本部 (南陽警察署) 連絡員 1 名常駐 (7/28 13:00 入部~7/29 17:00)  
◎7/28 災害救助法の適用 (7/28 付け、災害救助法施行令第 1 条第 1 項第 4 号適用)  
◎7/31 尾花沢市への給水支援 (7/31~8/1) 上下水道課職員 2 名交代派遣